

picobello

Picobello on Euroopassa valmistettu verhoilukangas. Picobello-verhoilukankaat on valmistettu tarjoamaan parasta mahdollista mukavuutta ja niitä voidaan käyttää sisähuonekaluissa kiinteinä tai irrotettavina päällisinä ja tyynyjen verhoiluna.

Huonekalutehdas
NORONEN
valmistusta vuodesta 1961

12/2016 rsm.de

picobello

älä jätä tahroille mitään mahdollisuuksia



Tahroja
hylkivä



Erittäin
kestävä



Erittäin
pehmeä



Pesu 40 °C

Picobello asettaa uuden standardin.

Erityisen korkealaatuiset langat suojaavat tätä helppohitoista ja kulumusta kestävästä high-tech-kangasta tahroilta vertaansa vailla olevalla tavalla. Lialle ei jää mitään mahdollisuutta.

Koe tämän nyt erikoisliikkeissä saatavana olevan kankaan edut!



Picobello high-tech-langat ovat luontaisesti likaa hylkiviä. Tahrat voidaan poistaa helposti sienellä.

Kaikki tahratetit tehtiin riippumattomassa laboratoriossa, ja ne osoittivat:

- Sarakkeessa 1 mainittu lika voitiin puhdistaa laboratoriossa „sienipuhdistuksella“, ja siitä jäi hyvin heikkoja jälkiä tai ei jälkiä ollenkaan, kun hoito-ohjeita noudatettiin.
- Sarakkeessa 2 mainittua likaa ei voitu puhdistaa kokonaan „sienipuhdistuksella“. Heikkoja, tuskin näkyviä tahoja jäi jäljelle.

Jotkin lika-aineet muodostavat ns. pisaroita kankaalle, toiset kangas imee ja ne leviävät.



Tahroja hylkivä

Tahrannoistomenetelmien vertailu eri lika-aineiden puhdistuksessa

	Selvästi näkyvissä	Irrotettava verhoilu	
		Tahraajämä 40 °C pesun jälkeen	Kiinteä verhoilu
		Tahraajämä sienipuhdistuksen jälkeen	
Oliiviöljy	C	ei ole	ei ole
Ketsuppi	A	ei ole	heikko
Punaviini	C	ei ole	ei ole
Musta kahvi	C	ei ole	ei ole
Kahvi (maidolla ja sokerilla)	C	ei ole	ei ole
Tee (maidolla ja sokerilla)	C	ei ole	ei ole
Musta tee	C	ei ole	ei ole
Appelsiini-mehu	C	ei ole	ei ole
Marmeladi	A	ei ole	hieman
Huulipuna	A	hieman	selkeästi näkyvä
Voi	A	ei ole	hieman
Musta muste	B	hieman	selkeästi näkyvä
Muta	A	ei ole	heikko
Musta kenkävoide	A/C	heikko	hyvin heikosti
Suklaa	A	ei ole	heikko

A: Muodostaa pisaroita pinnalle • B: Imeytyy välittömästi • C: Imeytyy ja leviää
A/C: Muodostaa pisaroita, imeytyy ja leviää hitaasti



Erittäin kestävä

Langan vahvuus yhdistettynä kehitettyyn sidokseen on testattu kattavasti pitkissä testisarjoissa.

Picobello käyttää keskivertolaatua parempaa modifioitua polyolefiini- ja mikrokuitulankaa!

High-tech-langan ja asiantuntevan valmistuksen yhdistelmänä syntyy tuote, joka asettaa standardin ja inspiroi asiakkaita.

Testaa itse Picobello äärimmäinen kestävyys!

Kun kosketat Picobello ensimmäisen kerran, ihastut sen pehmeään kosketukseen. Picobello tuntuu erityisen pehmeältä, erityisesti verrattuna muihin materiaaleihin, joilla on vastaavia ominaisuuksia. Miellyttävä kosketus syntyy ainutlaatuisesta hienojen mutta hyvin vahvojen lankojen rakenteesta lankojen koostumuksessa. Tämän parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi kangasta pyöritetään kutomisen jälkeen rummussa suurella nopeudella. Tämä synnyttää kestävä, miellyttävän pehmeiden.

Nauti Picobello luksuksesta ja ainutlaatuisesta tunteesta!



Erittäin pehmeä



Pesu 40 °C

Picobello-verhoilutuotteet ovat erittäin helppoja puhdistaa ja ne voidaan pestä 40 °C:ssä.

Voit käyttää tavallisia pesuaineita ja huuhteluaineita pesun kaikissa vaiheissa. Ammattipuhdistuksessa noudata suositeltuja kemikaaleja. Älä käytä pesuaineita, joissa on optisia kirkastusaineita.

Picobello-verhoilukankaat on pestävä erillään. Kangas kuivuu nopeasti ilmassa tai kuivausrummussa. Jos käytät kuivausrumpua, valitse „helppohoitaiset“ ja „käsisilitys“-ohjelma. Älä kuivapese Picobello!



Hoito-ohjeet

Hyvä hoito ja tavallinen varovaisuus pidentävät kankaan käyttöikää. Seuraavien hoito-ohjeiden huomioiminen on tärkeä ennakoheito pitkän käyttöiän saavuttamiselle:

- Säännöllinen imurointi
- Tahranpoisto Poista tahrat märällä liinalla, tai tarvittaessa pienellä määrällä neutraalia pesuainetta.
- Vältä suoraa auringonvaloa
- Ei saa silittää
- Ei ammattimaista kuivapesua
- Älä käytä pesuaineita, joissa on optisia kirkastusaineita.
- Ennen tahranpoistoa testaa ainetta huomaamattomaan kankaan osaan
- Huomioi maksimi kuivauslämpötila 80 °C.
- Älä ylitä raja-arvoa.

Nämä tiedot on koottu parhaan tietämyksemme mukaisesti, mutta niiden ei väitetä olevan tyhjentäviä. Vastuuta ei oteta hoito-ohjeiden väärästä noudattamisesta.